



MANNVIT  
VERKFRÆDISTOFA

# MALBIKUN Á GÓLF STEYPTRA BRÚA



FEBRÚAR 2009

## Efnisyfirlit

1	Inngangur .....	1
2	Rannsóknir.....	3
2.1	Greiningar á klór í brúarsteypu þar sem malbikað hefur verið beint á steypu. ....	3
2.2	Rannsóknarstofuprófanir með mismunandi einagrunarefni. ....	4
3	Niðurstöður .....	7
3.1	Klórmælingar í brúardekki.....	7
3.2	Einangrunarefni .....	9
4	Samantekt .....	11

## Myndaskrá

Mynd 1.	Myndir frá Reykjanesbraut, sýna núverandi verklag við einangrun brúardekks. Myndirnar eru frá verktaka. ....	1
Mynd 2.	Kaldakvísl, en malbikað var beint á steypt brúargólfíð. Sýni voru tekin úr gólfinu árið 2003 og 2008.....	4
Mynd 3.	Steypa sem var útbúin og notuð við prófanir á mismunandi péttiefni.....	5
Mynd 4.	Sýni með ósagað yfirboð (tv) og sagað yfirborð (th).....	6
Mynd 5.	CIM t.v. og bikþeyta t.h. ....	6
Mynd 6.	Niðurstöður úr klórgreiningu á steypu úr Hólmsár-, Korpu- og Köldukvíslarbrú. Niðurstöðurnar eru frá árinu 2003.....	7
Mynd 7.	Sýnataka af Þjórsárbrú. ....	8
Mynd 8.	Niðurstöður úr kórgreiningu á sýnum úr steyptum brúargólfum úr Þjórsár-, Hólmsár- og Köldukvíslarbrú.....	8
Mynd 9.	Styrkur klórs í prófsýnum. Dýpi frá -2 til 0 mm, á við styrk klórs í múrvíðgerðarefnum.....	9
Mynd 10.	Styrkur klórs í prófsýnum. ....	10


## Viðaukaskrá

Viðaukar – klórgreiningar.....	12
--------------------------------	----

Skýrsla nr: MV 2009-009	Útgáfudags.: (mán/ár) Febrúar/2009	Dreifing: Opin <input checked="" type="checkbox"/> Lokuð <input type="checkbox"/>
<b>Heiti skýrslu / Aðal- og undirtitill:</b> Malbikun á gólf steypta brúa	<b>Upplag:</b> 10	<b>Fjöldi síðna:</b> 11 + viðauki
<b>Höfundur/ar:</b> Gísli Guðmundsson, Einar Haflidason og Rögnvaldur Gunnarsson	<b>Verkefnisstjóri:</b> GG	<b>Verknúmer:</b> 7-009-266
<b>Útdráttur:</b>  Mælingar á klórmagni í steypum brúargólfum, þar sem malbikað var beint á brúargólfíð án þessa að gera ráðstafanir til þess að draga úr leiðni klórs inn í steypu, sýna að klórmagnið getur byggst upp í steypunni.  Pófanir með mismunandi eingangrunarefni til þess að draga úr leiðni klórs inn í steypu, sýna að tjörubundin efni hafa jákvæða virkni, en sementsbundin efni hafa tölvert minni virkni og vatnsfærur, eins og móónósílan hafa enga virkni.		
<b>Verkkaupi:</b> Vegagerðin	<b>Tengiliður verkkaupa:</b> Einar Haflidason/Rögnvaldur Gunnarsson	
<b>Samstarfsaðilar:</b>		
Efnisorð: Brúarsteypa, brúargólf, mabik, einagnrunarefni	ISBN:	<b>Undirskrift verkefnisstjóra:</b>
		<b>Yfirfarið af:</b> Sv.Sv.

# 1 INNGANGUR

Á flestum steyptum brúum á landinu er ekið á steyptu yfirborði. Á höfuðborgarsvæðinu hefur þó verið malbikað yfir brúargólfin, en sett einangrun milli steypu og malbiks. Í mörgum tilvikum hefur ekki tekist nægilega vel til með sléttun á steyptu yfirborði og veldur það óþægindum í akstri, auk þess sem steypta yfirborðið er harðara og virkar því ósléttara. Einangrun brúargólfa er mjög dýr og vandasöm aðgerð sem hefur einnig takmarkaðan endingartíma. Þegar malbikað er á brúargólf er mælt með að tjörubræða dúk á yfirborð steypunnar, sjá mynd 1. Dúkurinn þarf að þola hitann sem myndast þegar malbikið er lagt. Aðgerðin er bæði tímafrek og dýr. Tilgangurinn með einangruninni er að mynda þétt lag milli malbiks og steypu, fyrst og fremst til að varna því að klór frá hálkueyðingarefnum leki niður í steypuna og tæri járbendinguna í henni. Með því að malbika beint á steypt gólf, má draga úr þeirri vinnu og kostnaði sem fer í að reyna að gera brúargólfin bæði þétt og slétt. Auk þess munu þægindi vegfarenda aukast þar sem ekið er á sama slitlagi á vegi og brúum, en á móti kemur að ef ekki er gert neitt til þess að draga úr því að klór gangi óáreitt inn í steypuna getur skapast hætta á því að bendistálið byrji að tærast.



**Mynd 1. Myndir frá Reykjanesbraut, sýna núverandi verklag við einangrun brúardekks. Myndirnar eru frá verktaka.**

Markmið verkefnisins var að:

- Kanna ástand brúa þar sem hefur verið malbikað beint á steypt gólf.
- Rannsaka streymi klóríðjóna gegnum malbik og inn í steypu með mismunandi bindiefni milli steypu og malbiks.
- Gera verklýsingu fyrir malbikun brúargólfa.

Hér á landi hefur verið malbikað beint á steypt brúargólf í a.m.k. 4 brúum. Á höfðuborgarsvæðinu var malbikað beint á steypt gólf brúa á Korpu, Hólmsá og Köldukvísl. Síðan var malbikað beint á brúargólf nýju Þjórsárbrúarinnar. Klórmagn í brúargólfí Korpu, Hólmsár og Köldukvíslar var lauslega kannað árið 2003. Klórmagnið reyndist vera nokkuð mikið í Korpu, verulega minna í Hólmsá og mjög lítið í Köldukvísl. Niðurstöður úr rannsókninni eru því nokkuð misvísandi, en a.m.k. eru niðurstöður úr Köldukvísl og Hólmsá mjög jákvæðar gagnvart því að malbika beint á steypt brúargólf.

Áður en yfirborð steypunnar verður malbikað, þarf að meðhöndla yfirborðið með efni sem þéttir steypuna og varnar því að klór geti gengið inn í steypuna. Með því að bera yfirborðsefni á steypuna verðu hún vatnsþétt, auk þess sem viðloðun malbiks við steypu verður mjög góð.

Ávinningurinn af þessu verkefni verður verulegur sparnaður við malbikun á búargólfum og vinnuhagræðing. Einangrun brúargólfa er mjög dýr og vandasöm aðgerð sem hefur einnig takmarkaðan endingartíma. Með því að malbika beint á steypt gólf, má draga úr þeirri vinnu sem fer í að reyna að gera brúargólfin slétt. Auk þess munu þægindi vegfarenda aukast þar sem ekið er á sama slitlagi á veki og brú(eða vegum og brúm).

## 2 RANNSÓKNIR

Verkefninu var skipt upp í two megin verkþætti, annars vegar greiningu á klór í brúargólfí þar sem malbikað var beint á steypuna og hins vegar prófanir með mismunandi þéttiefni.

### 2.1 GREININGAR Á KLÓR Í BRÚARSTEYPU ÞAR SEM MALBIKAÐ HEFUR VERIÐ BEINT Á STEYPU.

Tekin voru sýni úr gólfí Hólmsár-, Köldukvíslar- og Þjórsárbrúar og þau rannsökuð m.t.t. klórs, sjá mynd 2. Þar sem Þjórsárbrú er með þakhalla verður hægt að kanna áhrif staðsetningar í brúargólfinu á klórmagnið í steypunni.

Sýni voru tekin úr Hólmsár-, Köldukvíslar og Korpubrú árið 2003.<sup>1</sup> Korpubrú var brotin niður fyrir nokkrum árum, vegna breikkunar Vesturlandsvegar.

---

<sup>1</sup>Gísli Guðmundsson (2003) Bréf frá Rb þann 19-09-2003.



Mynd 2. Kaldakvísl, en malbikað var beint á steypt brúargólfíð. Sýni voru tekin úr gólfinu árið 2003 og 2008.

## 2.2 RANNSÓKNARSTOFUPRÓFANIR MEÐ MISMUNANDI EINAGRUNAREFNI.

Steypa var útbúin á rannsóknarstofu Mannvits hf, samkvæmt uppskrift frá Vegagerðinni, sjá mynd 3. Yfirborð steypunnar var sléttar með réttskeið. Miðað var við að prófsteypan væri svipuð brúarsteypu, um var að ræða C45/55 steypu með um  $400 \text{ kg/m}^3$  af sementi og v/s-hlutfall um 0,4. Þrýstistyrkur steypunnar við 7 og 28 daga aldur reyndist vera 40,9 MPa og 53,7 MPa.



**Mynd 3. Steypa sem var útbúin og notuð við prófanir á mismunandi þéttiefni.**

Kjarnar, 10 cm að þvermáli, voru boraðir úr steypunni og þeir sagaðir niður í 5 cm þykkar sneiðar. Sneiðarnar voru geymdar í rakaklefa uns steypan náði 28 daga aldri. Hliðar sneiðanna og annar endaflöturinn voru málaðar með vatnspétttri epoxy málningu. Síðan var einangrunarefni borið á hinn endaflötinn, í öllum tilvikum var einangrunarefni borið á sagað yfirborð. Um 6 sneiðar voru útbúnar fyrir hvert einangrunarefni. Eftirfarandi einangrunarefni voru prófuð og til viðmiðunar var steypa án nokkurs eiangrunarefnis með sagað og ósagað yfirborð:

1. Sagað yfirborð en að öðru leyti ómeðhöndlað .
2. Ómeðhöndlað yfirborð (sléttan með réttskeið).
3. XYPEX Concentrate viðgerðarefni á sagað yfirborð.
4. Mónosilan frá Húsasmíðjunni hf á sagað yfirborð.
5. Fínt viðgerðarefni frá BM Vallá á sagað yfirborð.
6. Chevron Industrialized Membrane (CIM), efni frá Básfelli, á sagað yfirborð.
7. Bikþeyta frá Hlaðbæ Colas (Redicote EM 24 með 52 % þurrefni) á sagað yfirborð.
8. Til stóð að prófa efni frá Kemís ehf, en það barst ekki.

Prófanir voru gerðar samkvæmt staðli NT Build 443. Sýnin voru geymd í saltlausn, sem var með 16,5 kg NaCl /100 l<sup>2</sup>. Sérhvert einangrunarefni var prófað sérstaklega og voru sneiðarnar geymdar í um 15 l lausn við 25 °C loftthita.

<sup>2</sup> Um var að ræða 99,99 % hreint salt frá Efnagerðinni Kötlu.

Eins og að ofan segir, voru sýni með sagað og ósagað yfirborð en að öðru leiti ómeðhöndlað yfirborð prófuð og niðurstöðurnar frá þeim notaðar sem viðmiðun um virkni mismunandi einangrunarefna, sjá mynd 4.



**Mynd 4.** Sýni með ósagað yfirboð (tv) og sagað yfirborð (th).

Sýnið með ósagaða yfirborðið var sléttar með réttskeið við steypingu.

Einangrunarefni voru borin á sýnin samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda efnanna. Á mynd 5 eru sýnd sýni með CIM og bikþeytu. Eins og sjá má þekur CIM-efnið sýnið mjög vel, hins vegar þekur bikþeytan sýnið tiltölulega illa og greinilegt að yfirborðshleðsla nokkurra fylliefnakorna hefur greinilega fráhrindandi krafta og kemur í veg fyrir að efnið nái að þekja allt sýnið. Þar sem öll efnin voru borin á samkvæmt fyrirmæli frá framleiðanda og samkvæmt honum átti að nota um 250 g af bikþeytu á m<sup>2</sup>, það var gert og eftir það var ekki átt við sýnin.




**Mynd 5.** CIM t.v. og bikþeyta t.h.

## 3 NIÐURSTÖÐUR

### 3.1 KLÓRMÆLINGAR Í BRÚARDEKKI

Árið 2003 var klór greint í gólfinu í Hólmasár-, Korpu- og Köldukvíslarbrú. Niðurstöður úr greiningunum eru sýndar á mynd 6. Á þessum brúm var malbikað beint ofan á steypuna án eingangrunarefnis á milli steypu og malbiks.



Mynd 6. Niðurstöður úr klórgreiningu á steypu úr Hólmsár-, Korpu- og Köldukvíslarbrú. Niðurstöðurnar eru frá árinu 2003.

Eins og sjá má á mynd 6 er klórmagnið mismunandi, mest í Korpubrú og minnsta í Köldukvísl. Ástæður fyrir þessum mun getur sjálfsagt verið margvíslegur, eins og aldur og saltmagn sem borið var á brýrnar, en þess má þó geta að biklagið yfir steypunni var lang þykktast á Köldukvíslarbrúnni eða um 75 mm. Í brúnum yfir Korpu og Hólmsá var biklagið um 35 mm þykkt.


Sýni voru tekin úr Þjórsárbrú, Hólmsárbrú og Köldukvísl um vorið 2008. Tvö sýni voru tekin úr Þjórsárbrú. Einangrunarefni var ekki notað á milli steypu og malbiks í Þjórsárbrú. Þar sem brúin er með þverhalla var kjarni boraður úr miðri akgreininni og annar úr niðri hliðinni, sjá mynd 7. Þetta var gert til þess að kanna hvort afvötnun vegarins hafi árif á salt innstreymi inn í steypuna.



**Mynd 7.** Sýnataka af Þjórsárbrú.

Sýni af Hólmsár- og Köldukvíslarbrú voru einnig tekin sumarið 2008. Sýnin voru ekki tekin á sama stað og árið 2003. Því miður reyndist ekki unnt að taka sýni úr Korpubrú, þar sem brúin var rifin niður fyrir nokkrum árum.

Á mynd 8 eru sýndar niðurstöður úr klórgreiningu á sýnum sem tekin voru árið 2008.




**Mynd 8.** Niðurstöður úr kórgreiningu á sýnum úr steyptum brúargólfum úr Þjórsár-, Hólmsár- og Köldukvíslarbrú.

Eins og sjá má á mynd 8 er verulegt klórmagn komið í gólfíð á Þjórsárbrú eftir aðeins um 5 ára notkun. Ekki er að sjá að staðsetningin á brúargólfinu hafi nein áhrif á klórmagnið, a.m.k. ef miðar er við tvö sýni frá tveimur mismunandi stöðum á brúnni. Hólmsá var byggð árið 1972 og Kaldakvísl var breikkuð sama ár, þær brýr hafa því verið í notkun í um 36 ár og því er óhætt að segja að tiltölulega lítið klór hefur gengið inn í steypuna í þeim. Hafa ber í huga að töluvert minna kór greinist í gólfinu í Hólmsá árið 2008, en gerðist árið 2003. Það bendir til þess að dreifing klórs geti verið mjög staðbundin í brúargólf.

## 3.2 EINANGRUNAREFNI

Þegar sýnin voru búin að vera 2 mánuði í klórlausninni, voru sýni tekin úr lausninni. Sýnin voru unnin niður fyrir klórgreiningar hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Sýnin voru síðan efnagreind á rannsóknarstofu Mannvits. Alls voru gerðar 84 efnagreiningar. Niðurstöður úr efnagreiningunum eru sýndar á myndum 9 og 10, og í viðauka. Á mynd 9 er klórstyrkurinn í viðgerðarefnunum (XYPEX - 3 og viðgerðarefni frá BM Vallá-5) og steypusýnum sýndur, en á mynd 10 er styrkur klórs í steypusýnum aðeins sýndur.



Mynd 9. Styrkur klórs í prófsýnum. Dýpi frá -2 til 0 mm, á við styrk klórs í múnviðgerðarefnum.


Eins og sjá má á mynd 9 er leiðni klórs inn í steypu mismunandi. Athyglisvert er að ekki er að sjá neinn mun á milli steypu með sagað og ósagað yfirborð. Einnig er ekki að sjá að mónósílan hafi nokkur áhrif á klórleiðnina.

Viðgerðarefnið frá BM Vallá hefur sennilega einhver áhrif á klórleiðnina til minnkunar. Klórmagnið er töluvert meira í múnrum en í steypunni og styrkur klórs í steypunni er ekki samfeldur úr múnrum í steypuna, heldur minnkar hann nokkuð í steypunni.

Svipað er upp á teningnum hjá viðgerðarefninu XYPEX, nema áhrifin eru tölvart meiri. Styrkur klórs í XYPEX múnrum er tiltölulega hár, en hann er töluvert lægri í steypunni og jafnframt töluvert lægri en viðmiðunarsýnin. Þetta bendir til þess að XYPEX dragi verulega úr leiðni kórs inn í steypu. Þar sem XYPEX hefur þannig virkni að virka efnið gengur smám saman inn í steypuna og þéttir hana, því má búast við að virknin eigi eftir að aukast.

Bikþeyta hefur verulega virkni í þá átt að draga úr klórleiðni inn í steypu, en það er mjög athyglisvert vegna þess að efnið huldi sýnið mjög illa. Auk þess er bikþeyta væntanlega tiltölulega ódýrt efni og auðvelt að bera það á viðkomandi mannvirki. Af þessum sökum er niðurstöður fyrir bikþeytu mjög jákvæðar, því væntanlega er hægt að bæta virkni efnisins verulega, t.d. með því að bæta viðloðunina og auka þurrefnis magnið í bikþeytunni. Bikþeytan sem prófuð var í þessari rannsókn var með tiltölulega litlu þurrefnismagni (upplýsingar frá framleiðanda).

CIM efnið kemur lang best út úr þessari prófun og tiltölulega lítið klór hefur borist inn í steypuna



Mynd 10. Styrkur klórs í prófsýnum.

Í ljósi þess að prófanir með bikþeytu koma tiltölulega vel út, var ákveðið að sækja um styrk í Rannsóknarsjóð Vegagerðarinnar, þar sem frekari prófanir verða gerðar með bikþeytu, sem verða unnar í samvinnu við einhvern bikþeytu framleiðanda. Miðað verður við prófa fleiri gerir af bikþeytu og reynt verður að auka viðloðun bikþeytu við fylliefni, einnig verða sýni sem voru prófuð í þessari rannsókn, rannsökuð frekar.

## 4 SAMANTEKT

Niðurstöður úr verkefninu sýna að nauðsynlegt er að gera ráðstafanir til þess að draga úr leiðni klórs inn í steyp brúargólf, þegar malbikað er beint ofan á steyp brúargólf. Klór hefur hlaðist upp í þjórsárbrú þar sem malbikað var beint ofan á steyt brúargólf. Dæmi úr örðrum brúm sýna að styrkur klórs getur orðið nokkur hár, sbr. Korpubrú, en að klórstyrkurinn getur einnig haldist tiltölulega lágor, sbr. Köldukvíslarbrú.

Prófanir með mismunandi einangrunarefni sýna að sk. CIM efni þéttir steypu mjög vel og dregur verulega úr klórleiðni inn í steypu. Efnið er tjörublandað efni. Nauðsynlegt er að prófa efnið í lengri tíma til þess að geta sagt fyrir hve lengi hættumörk skapist í steypu sem hefur verið meðhöndluð með CIM efni. Gera má ráð fyrir að það sé tiltölulega auðvelt að bera efnið á yfirborð steypu, en hins vegar er efnið tiltölulega dýrt.

Líkt og CIM þá er bikþeyta einnig tjörublandað, bikþeyta kemur tiltöllega vel út sem einangrunarefni og sérstaklega í ljósi þess að ekki tókst vel til með að bera það á yfirborð steypunnar. Prófanir með bikþeytu lofa mjög góðu og sérstaklega í ljósi þess að efni er tiltölulega ódýrt og auðvelt að bera það á yfirborð steypunnar. Ráðgert er að kanna eiginleika bikþeytu frekar, ef styrkur fæst til framhaldsrannsókna.

Prófuð voru tvö múrbundin efni, annars vegar viðgerðarmúr og hins vegar vatnsþétti efni frá XYPEX, sk. XYPEX Concentrate. Viðgerðarmúrinn virtist hafa mjög litla virkni gegn klórleiðni, en XYPEX Concentrate virtist hafa með töluverða virkni, en þó ekki eins mikið og t.d. mælist með bikþeytu.

Prófuð var ein gerð af vatnsfælu, monósílan. Efnið hefur enga virkni geng klórleiðni inn í steypu.

Til viðmiðunar þessum prófunum voru prófuð tvö ómeðhöndluð sýni, annars vegar steypa með sagað yfirborð, en einangrunarefnin sem voru prófuð voru borin á sagað yfirborð og hins vegar steypa með ósagað yfirborð. Ekki var að sjá að neinn munur væri á þessum tveimur yfirborðum m.t.t. klórleiðni.


Allar prófanirnar sem gerðar voru með einangrunarefni stóðu aðeins í two mánuði. Upphaflega var gert ráð fyrir að prófa sýnin eftir 1 og 6 mánuða geymslu í saltlausn. Brugðið var frá þeirri ráðagerð vegna þess að bæði voru fleiri efni prófuð og þar af leiðandi gerðar töluvert fleiri efnagreiningar en upphaflega var ráðgert, auk þess sem verkefnið var skorið nokkuð niður.

## Viðaukar – Klórgreiningar

**Þjórsá brún**

		g	ml	% klór
1A	0-1	0,5	2,982	0,841 0,097412
1A	1-2	1,5	3,197	1,65 0,178264
1A	2-3	2,5	3,178	1,755 0,190742
1A	3-4	3,5	3,077	1,655 0,185777
1A	6-7	6,5	3,236	1,433 0,152954
1A	9-10	9,5	3,08	1,06 0,118871
1A	14-15	14,5		#DIV/0!
1A	20-21	20,5		#DIV/0!


8



**Þjórsá miðja**

		g	ml	% klór
1A	0-1	0,5	1,931	0,219117
1A	1-2	1,5	1,9	0,96 0,174518
1A	2-3	2,5	3,796	1,873 0,170425
1A	3-4	3,5	3,474	1,709 0,169916
1A	6-7	6,5	3,565	1,704 0,165094
1A	9-10	9,5	3,577	
1A	14-15	14,5	3,65	0,939 0,088858
1A	20-21	20,5	2,607	0,236 0,031268


8



**Kaldakvísl**

KK-B	0-1	0,5
KK-B	1-2	1,5
KK-B	2-3	2,5
KK-B	3-4	3,5
KK-B	6-7	6,5
KK-B	9-10	9,5
KK-B	14-15	14,5
		2,874    0,114    0,013701
		3,165    0,134    0,014624


7



## 1. Sagað yfirborð

1A	1-2	1,5	9,535	21,899	0,793279
1A	2-3	2,5	2,199	3,908	0,613835
1A	3-4	3,5	1,325	1,831	0,477304
1A	6-7	6,5	1,842	1,1	0,206265
1A	3-4	3,5	2,348	3,089	0,454404
1A	9-10	9,5	2,653	0,652	0,084885
1A	14-15	14,5	3,295	0,324	0,033963
1A	9-10	9,5	3,904	0,689	0,060958
1A	0-1	0,5	1,218	3,899	1,105677


9



## 2. ósagað yfirborð

2B	0-1	0,5	1,996	5,095	0,88167
2B	1-2	1,5	2,809	6,888	0,846962
2B	2-3	2,5	2,434	4,982	0,706977
2B	3-4	3,5	2,982	4,644	0,537907
2B	6-7	6,5	2,711	1,419	0,18079
2B	9-10	9,5	2,948	0,755	0,088459
2B	14-15	14,5	2,92	0,55	0,065058


7



## 3. XYPEX Concentrate

3	-0,5	1,764	19,892	3,894953	pússning
3 0-1	0,5	2,235	5,416	0,836996	
3 1-2	1,5	2,457	3,946	0,554721	
3 2-3	2,5	2,732	3,109	0,393063	
3 3-4	3,5	2,603	2,312	0,306786	
3 6-7	6,5	2,635	0,933	0,122299	
3 9-10	9,5			#DIV/0!	
3 14-15	14,5				


8



## 4. Mónósílan

1B	0-1	0,5	2,003	7,546	1,301242
1B	1-2	1,5	2,831	7,829	0,955188
1B	2-3	2,5	2,121	4,601	0,749262
1B	3-4	3,5	2,146	3,691	0,594069
1B	6-7	6,5	2,69	1,744	0,223932
1B	9-10	9,5	2,517	0,83	0,113898
1B	14-15	14,5	4,154	1,032	0,08581


7

**Sýni 4**


## Viðgerðarefni frá BM Vallá

5 -2 to -1	-1,5	2,524	13,313	1,821834	pússning
5 -1 to 0	-0,5	2,226	8,997	1,39603	pússning
5 0-1	0,5	2,614	6,972	0,921243	
5 1-2	1,5	2,52	5,086	0,697105	
5 2-3	2,5	2,745	4,372	0,550123	
5 3-4	3,5	2,705	3,217	0,410777	
5 6-7	6,5	3,282	1,8	0,189433	
5 9-10	9,5	2,471	0,701	0,097987	
5 14-15	14,5	3,765	0,903	0,082841	


9



## 6. CIM

1B	0-1	0,5	2,278	0,599	0,090823
1B	1-2	1,5	2,26	0,614	0,093839
1B	2-3	2,5	2,773	0,658	0,081959
1B	3-4	3,5	2,993	0,655	0,075589
1B	6-7	6,5	3,046	0,556	0,063047
1B	9-10	9,5	3,478	0,529	0,052535
1B	14-15	14,5	3,309	0,524	0,054696

7



## 7. Bikþeyta

1B	0-1	0,5	2,511	3,979	0,54733
1B	1-2	1,5	2,799	3,593	0,443381
1B	2-3	2,5	2,477	2,43	0,338846
1B	3-4	3,5	3,316	2,52	0,262487
1B	6-7	6,5	2,606	1,018	0,134926
1B	9-10	9,5	3,597	1,047	0,100538
1B	14-15	14,5	4,077	0,766	0,064895

7

